

本巢市内通学路の対策箇所一覧表(対策済)

令和2年12月現在

【本巢小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
1	(主)岐阜大野線	文殊784番地から文殊789番地1	横断歩道がないところを車の切れ目を見つけて横断している。	歩道の設置	岐阜県	H25～H27年度	
2	(市)本巢1046号線	文殊1121番地1から文殊1234番地1地先	縁石やカラー舗装はあるが車の通りが激しく、道幅も狭い。	区画線の設置	本巢市	H24年度	
3	(市)本巢2017号線	曾井中島602番地2	交通量が多く、見通しが悪い。以前にも事故があったにもかかわらず、何も改善されていない。	横断歩道手前にカラー舗装	本巢市	H29年度	

【弾正小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
4	(市)真正1044号線	浅木18番地1	カーブで見通しが悪い。朝は交通量も多い。	歩道及び注意看板の設置	本巢市	H25年度	
5	(一)北方真正大野線	浅木3番地32地先	横断歩道を渡ろうとする際に、車のスピードが速く、交通量も多くて、渡りづらい。	横断歩道の手前にカラー舗装を実施	岐阜県	H28年度	

【真桑小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
6	(一)曾井中島美江寺大垣線	下真桑74番地4地先	交通量が多く、朝はスピードも出ていて危険である。	ポストコーンの設置	岐阜県	H25年度	
		上真桑798番地3地先から下真桑74番地4地先	歩道のスペースがない。	路側帯にカラー舗装を実施	岐阜県	H26～27年度	
7	(市)真正3384号線	宗慶1番地1から宗慶28番地7地先	交通量が多いうえ、歩道のスペースがない。	路側帯にカラー舗装を実施	本巢市	H24年度	
		宗慶48番地2から宗慶57番地2地先	交通量が多いうえ、歩道のスペースがない。	路側帯にカラー舗装を実施	本巢市	H25年度	
8	(一)曾井中島美江寺大垣線	軽海384番地1地先	交通量が多いうえ、歩道のスペースがない。	車道の拡幅・歩道の設置	岐阜県	H30年度	
9	(一)曾井中島美江寺大垣線	十四条556番地先	道幅も路側帯も狭いが、交通量が多いため車と歩行者が接触する危険が高い。	用水路の整備	本巢市	H27年度	
10	(市)真正3162号線	下真桑155番地8地先	交通量が多く、児童のみの横断は危険である。	横断歩道の設置	公安委員会	H27年度	
11	(市)真正3181号線	軽海93番地4地先	横断歩道及び車両停止線が消えかかっている。幹線道路のため交通量が多く、スピードも出ている車が多いため大変危険である。	路面標示（横断歩道・車両停止線）の復旧	公安委員会	H28年度	
12	(一)曾井中島美江寺大垣線	下真桑3番地3地先	見通しが悪く、過去にも事故が発生している。	電光掲示板の設置	本巢市	H28年度	
13	(一)曾井中島美江寺大垣線	十四条650番地付近	通りが所々広がっているため、スピードを出したまま通る車が多い。	路面標示の実施	岐阜県	H30年度	
14	(一)曾井中島美江寺大垣線	十四条876番地1付近	道幅が狭くカーブで見にくい。	路面標示の実施	岐阜県	H30年度	
15	(市)真正3158・3165号線	下真桑177番地7付近	用水路があり、柵がなく児童が用水路に転落する可能性があり危険である。	歩道の設置	本巢市	H30年度	
16	(市)真正3176号線	上真桑1718番地8地先～上真桑1870番地	車の通行量が多く、歩道がないため危険である。	歩道の設置	本巢市	H30年度	

本巢市内通学路の対策箇所一覧表(対策済)

令和2年12月現在

【土貴野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
17	(一)田之上屋井線	屋井824番地2地先	歩道がなく、西側の法面に仮の歩道が設置されている。	路側帯の舗装を実施	本巢市	H25年度	
				路側帯にカラー舗装を実施	岐阜県	H28年度	
18	(市)糸貫2070号線	屋井674番地2	交差点の東西南北の見通しが悪い。	路面標示を実施	本巢市	H25年度	
19	(市)糸貫0004号線 西部連絡道路線	糸貫庁舎西～早野交差点南	通学時に、小学生と自転車通学の中学生が対面通行となり危険である。	注意看板の設置・路面標示の実施	本巢市	H30～R1年度	

【一色小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
20	(一)屋井黒野線	随原70番地先	交通が多く、横断歩道がないところを横断するのは危険である。	横断歩道の設置	公安委員会 岐阜県	H27年度	
21	(主)岐阜大野線	石神232番地2地先	横断歩道までの路側帯が狭く、交通も多いため歩行が危険である。	横断歩道の設置	公安委員会 岐阜県	H26年度	
22	(市)糸貫0001号線	長屋769番地1付近	交差点の見通しが悪く危険である。	通学路看板の交換・路面標示の実施	本巢市	H30年度	