

## 本巣市内通学路の対策箇所一覧表

令和7年11月現在

### 【本巣小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定年度	備考
1	(市) 本巣1046号線	本巣小学校前～文殊住建までの市道	道路幅員が狭く交通量も多い。歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更 インターロッキングを舗装にしてグリーンベルトを引く	本巣市	R8年度以降	
2	県道78号線	文殊交差点～文殊234地先まで	交通量が多く危険である。	県道北側に歩道を設置	岐阜県	—	
3	(市) 本巣1099・1135号線	文殊64番地先～文殊1516番地先(ハイツ中央通り)	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
4	(市) 本巣1098号線	本巣大洞バス停～文殊57-115地先	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
5	県道78号線	川西分団、北側集合場所(ホタル公園北の信号のある歩道)	橋の上の歩道がとても狭く、子供が待機すると車道にとびだして、通行人とのすれ違いもできない。	歩道の拡幅	岐阜県	—	
6	(市) 本巣2020号線	本巣郵便局前一帯	道路を横断しなければならなく、道幅も狭く危険である。	ゾーン30の適用	公安委員会	—	

### 【弾正小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
7	(市) 真正1011号線	弾正小学校～岐阜関ヶ原線まで	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
8	(市) 真正1128号線	東海牛乳北西交差点～弾正小学校南交差点まで	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
9	県道170号線	ビューティーサロン小橋宅西側の県道田之上屋井線	交通量が多く学童の通学道路になっているのに、西側の歩道へ渡りきるのに危険が伴う。	横断歩道の設置	公安委員会	—	

### 【真桑小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
10	県道156号線	下真桑3番地3地先	見通しが悪く、過去にも事故が発生している。	信号機の設置	公安委員会	—	
11	県道156号線	下真桑284番地付近	横断歩道がない道路を横断して登下校するため危険である。	横断歩道の設置	公安委員会	—	
12	(市) 真正3160号線	上真桑1723番地1地先～上真桑1723番地12地先	車の通行量が多く、歩道がないため危険である。	歩行帯の整備	本巣市	R8年度以降	
13	県道159号線	ココデンタル第2駐車場	白線が薄く消えかかり、通学児童と車との接触の危険性が高い。	区画線の復旧	岐阜県	—	
14	(市) 真正3384号線	宗慶583番地先～馬伏川まで	車の通行量が多く、歩道がないため危険である。	歩道の設置	本巣市	R8年度以降	
15	(市) 真正2005・2013号線	下真桑546地先～真正公民館まで	車の通行量が多く、カーブが多い。歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
16	(市) 真正2152・3162号線	下真桑391番地先～西部連絡道路まで	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。 植栽から雑草が繁茂し、歩行空間が狭い。	縁石をガードパイプに変更 植栽の撤去	本巣市	R8年度以降	

## 本巣市内通学路の対策箇所一覧表

令和7年11月現在

17	(市) 西部連絡道路線	馬伏交差点の北側	交通量が多いが、歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
18	(市) 真正2241号線	旧真正分庁舎～曾井中島美江寺大垣線	交差点に待場が無く、横断歩道が設置できない。排水路が深く危険である。	水路伏せ越しによる歩道設置	本巣市	R8年度以降	
19	(市) 真正3176号線	上真桑1718地先～西部連絡道路まで	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
20	(市) 西部連絡道路線	真桑小学校東交差点付近の通学路	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	
21	(市) 真正3245号線	軽海100地先	排水路が深く危険である。	水路伏せ越しによる歩道設置	本巣市	R8年度以降	

### 【席田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
22	(市) 糸貫0007号線	上保838番地3付近	横断歩道が設置されているが、東西に走る車のスピードが速い。高架下ということもあり、横断歩道が見えづらく、車が停止しない。	歩行者用信号機の設置	公安委員会	－	

### 【土貴野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
23	県道169号線	七五三697番地付近	ばら公園内の歩道が途切れており、公園入り口までの通行が危険である。	対策協議中	岐阜県	－	
24	(市) 糸貫0004号線・西部連絡道路線	樽見鉄道柿本踏切東付近～早野交差点まで	歩道と車道の間が縁石であるため危険である。	縁石をガードパイプに変更	本巣市	R8年度以降	

### 【一色小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
25	(市) 糸貫1210号線	JAぎふ糸貫西の南北道路	車両の交通量が多いが、歩行帯が狭いため危険である。	歩道の設置	本巣市	R8年度以降	
26	(市) 糸貫0102号線	西部連絡道路～県道石神七五三線の間	歩行帯がなく、排水路が深いため危険である。	水路伏せ越しによる歩道設置	本巣市	R8年度以降	
27	(市) 糸貫1026号線	石神（大和園西）～上高屋公園北の河川まで	歩行帯がなく、排水路が深いため危険である。	水路伏せ越しによる歩道設置	本巣市	R8年度以降	