幼稚園、小・中学校、義務教育学校の耐震診断及び耐震改修状況一覧表

施設名	棟名称	構造体の耐震化								
		建築年	構造	階数	面積 (㎡)	耐震診断		耐震改修		耐震基準
						年度	Is値	年度	Is値	
本巢小学校	校舎(西)	S46.3	RC	3	1,551	H17	0.35	H19	0.78	旧耐震
	校舎(東)	S46.4	RC	3	983	H17	0.35	H19	0.78	旧耐震
	特別教室棟	S60.3	RC	4	1,389					新耐震
	屋内運動場	H5.5	RC	3	1,448					新耐震
外山小学校	校舎	S54.3	RC	3	1,836	H18	0.59	H22	0.79	旧耐震
	屋内運動場	S50.1	S	1	599	H18	0.65	H22	0.89	旧耐震
弾正小学校	校舎(西)	S50.5	RC	3	2,286	H10	0.47	H10	0.89	旧耐震
	校舎(中)	S50.3	RC	3	567	H10	0.47	H10	0.89	旧耐震
	校舎(東)増築	H16.11	RC	3	559					新耐震
	屋内運動場	S56.12	S	1	726					新耐震
真桑小学校	北舎(中)	S53.2	RC	3	1,325	H18	0.60	H21	0.79	旧耐震
	北舎(東)	S54.2	RC	3	989	H18	0.60	H21	0.79	旧耐震
	北舎(西)増築	H15.12	RC	3	716					新耐震
	南舎(西)	S53.1	RC	2	743	H18	0.78	耐震性有		旧耐震
	南舎(東)	S54.1	RC	2	986	H18	0.78	耐震性有		旧耐震
	南舎(職員室)増築	H24.3	S	1	131					新耐震
	北舎(トイレ)増築	H24.3	RC	3	135					新耐震
	北舎(特別教室)増築	H24.3	RC	3	972					新耐震
屋内運動場	H1.3	RC	2	1,615					新耐震	
席田小学校	校舎(西)	S55.3	RC	3	2,257	H14	0.36	H21	0.77	旧耐震
	校舎(東)	S55.9	RC	3	1,256	H14	0.52	H21	0.77	旧耐震
	低学年棟	S55.9	RC	1	815	H14	1.11	耐震性有		旧耐震
	屋内運動場	S53.3	S	1	747	H14	0.44	H16	1.05	旧耐震
土貴野小学校	校舎(中)	S56.3	RC	3	541	H14	0.53	H19	0.85	旧耐震
	校舎(西)	S56.7	RC	3	1,162	H14	0.53	H19	0.85	旧耐震
	校舎(東)	S56.3	RC	2	1,009	H14	0.67	H22	0.77	旧耐震
	屋内運動場	S56.3	S	1	756	H14	0.35	H19	0.78	旧耐震
一色小学校	校舎(西)	S56.3	RC	3	1,289	H13	0.35	H22	0.76	旧耐震
	校舎(東)	H16.12	RC	2	1,789					新耐震
	屋内運動場	S63.3	RC	1	999					新耐震
	クラブハウス	S63.3	RC	1	210					新耐震
本巢中学校	南舎(西)	H17.3	RC	3	1,220					新耐震
	南舎(東)	H18.3	RC	3	1,746					新耐震
	北舎	H18.3	RC	3	1,116					新耐震
	特別教室棟	H4.2	RC	4	788					新耐震
	屋内運動場	H17.3	RC	2	2,368					新耐震
真正中学校	北舎(西)	S55.7	RC	4	1,024	H17	0.30	H20	0.77	旧耐震
	北舎(東)	S55.7	RC	4	1,898	H17	0.30	H20	0.77	旧耐震
	南舎(西)	S55.7	RC	3	1,378	H17	0.87	耐震性有		旧耐震
	南舎(東)	S59.1	RC	3	255					新耐震
	給食室棟	S58.11	S	1	626					新耐震
	屋内運動場	S57.2	RC	2	1,498					新耐震
糸貫中学校	南舎(東)	S47.3	RC	3	1,853	H14	0.77	耐震性有		旧耐震
	南舎(西)	S47.7	RC	3	999	H14	0.77	耐震性有		旧耐震
	北舎(西)	S57.3	RC	4	1,622					新耐震
	北舎(東)	S57.6	RC	4	519					新耐震
	屋内運動場	S60.3	RC	3	2,806					新耐震
根尾学園	校舎(西)	S46.11	RC	3	1,698	H13	0.42	H14	0.91	旧耐震
	校舎(東)	S58.12	RC	3	507					新耐震
	屋内運動場	H2.3	RC	2	1,372					新耐震
真正幼稚園	園舎(東)	H9.1	W	1	816					新耐震
	園舎(西)	H9.1	S	1	448					新耐震
	園舎(南)	H28.2	S	1	96					新耐震
糸貫東幼稚園	園舎	H26.3	R	2	1,959					新耐震
	園舎(南)	H25.2	RC	2	1,085					新耐震
糸貫西幼稚園	園舎(北)	H25.2	RC	2	541					新耐震
	園舎	S56.3	R	1	491	H21	1.28	耐震性あり		旧耐震
本巢幼稚園	園舎	H25.2	S	2	1,712					新耐震
根尾幼稚園	園舎	S61.2	R	2	641					新耐震
真桑幼稚園	園舎	R2.8	S	2	2,049					新耐震
弾正幼稚園	園舎(北)	S62.2	S	2	513					新耐震
	園舎(南)	H21.3	S	1	157					新耐震