

本巢市内通学路の対策箇所一覧表

令和2年12月現在

【本巢小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
1	(一)文殊茶屋新田線	文殊523番地5から文殊778番地2地先	路側帯が狭く、車と接触する危険が高い。また雪の日は歩行場所を確保できない。	歩道の設置	岐阜県	H28年度～	
2	(市)本巢1013号線	文殊458番地6地先～文殊417番地1地先	朝、通勤車等の交通量が大変多く、スピードが出やすい場所であるため危険である。	歩行帯の整備	本巢市	H30年度～	
3	(市)本巢1046号線	宝珠交差点から本巢市小学校西交差点までの市道	道路狭小のため、歩行者の安全が必ずしも確保されていない。	ゾーン30の適用	公安委員会	R3年度～	

【外山小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
4	(一)国道157号線	外山小学校前	追い越し禁止になっているが、追い越しをする車がなかなか減らない。	南交差点のダイヤモンドの復旧	公安委員会	R2年度～	
				横断歩道の手前にカラー舗装を実施	岐阜県		

【弾正小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
5	(市)真正2007号線	政田1674番地2地先～政田1770番地地先	道路幅員が十分でなく、排水路による段差があり危険である。	歩行帯の整備	本巢市	R2年度～	

【真桑小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
6	(市)真正3232号線	真桑小学校南	道幅が狭く、制限速度30kmであるにも関わらず、速度超過する車両が多く危険である。	ゾーン30の適用	公安委員会	R3年度～	
7	(市)真正3019・3406号線	小柿404番1地先～小柿664番地1地先	車の通行量が多く、歩道がないため危険である。	歩行帯の整備	本巢市	R元年度～	
8	(一)曾井中島美江寺大垣線	下真桑74番地4地先	交通量が多く、朝はスピードも出ていて危険である。	標識の新設 路面標示（車両停止線等）の復旧	公安委員会	R2年度～	
				ガードパイプの設置 路面標示前にカラー舗装を実施	岐阜県	R1年度～	
9	(一)曾井中島美江寺大垣線	下真桑3番地3地先	見通しが悪く、過去にも事故が発生している。	信号機の設置	公安委員会	—	
10	(一)曾井中島美江寺大垣線	下真桑284番地付近	横断歩道がない道路を横断して登下校するため危険である。	通学路の変更	本巢市	—	
11	(市)真正2005号線	下真桑601番地付近	歩道が狭くカーブで見にくい。	歩道の設置	本巢市	H30年度～	
12	(市)真正3160号線	上真桑1723番地1地先～上真桑1723番地12地先	車の通行量が多く、歩道がないため危険である。	歩行帯の整備	本巢市	H30年度～	

本巢市内通学路の対策箇所一覧表

令和2年12月現在

【席田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
13	(市)糸貫0008号線	石原研修センター東交差点	歩道前で一時停止しない車があり、児童の安全が図られていない。	「通学路注意」の路面標示の設置。	本巢市	R3年度～	
14	(市)糸貫0006号線	席田小学校北～西道路	交通量が多く、幅員が狭い。	歩道の設置・歩道の拡幅	本巢市	H30年度～	
15	(市)糸貫4168号線	市道糸貫4168号線～春近公民館まで	道路幅員が狭く、危険である。	歩行帯の整備	本巢市	R2年度～	

【土貴野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
16	(市)糸貫0005号線	七五三交差点南～七五三301番地先	道路に段差があり道路幅員も十分でない。	歩道の設置	本巢市	H31年度～	
17	(一)石神七五三線	七五三697番地付近	ばら公園内の歩道が途切れており、公園入り口までの通行が危険である。	対策協議中	本巢市	—	
18	(一)石神七五三線	新屋敷公民館～覚勝寺	歩道が狭く危険である。	歩道を片側(西側)に1mとり路側帯にカラー舗装を実施	岐阜県	R2年度～	

【一色小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	備考
19	(市)糸貫2120号線	糸貫西幼稚園東	道路幅員が十分でなく、カーブ区間のため危険である。	歩道の設置	本巢市	R2年度～	