



通学路改善対策箇所図（本巣小校区）

番号 対策箇所番号




通学路改善対策箇所図（本巢小校区）

番号 対策箇所番号



通学路改善対策箇所図 (弾正小校区)


番号 対策箇所番号




通学路改善対策箇所図（弾正小校区）

番号


対策箇所番号



通学路改善対策箇所図 (席田小校区)



通学路改善対策箇所図（土貴野小校区）



番号 対策箇所番号

23

24

随原


早野

モリノ岐車駅

中野


通学路改善対策箇所図（真桑小校区）

番号 対策箇所番号




通学路改善対策箇所図（真桑小校区）

番号 対策箇所番号




通学路改善対策箇所図（一色小校区）



番号 対策箇所番号

通学路改善対策箇所図（一色小校区）

番号 対策箇所番号



通学路改善対策箇所図 (真桑小校区)

