

災害危険箇所
山腹崩壊危険地区

所在地		保全対象			
大字	字	人家	人家	公共施設	道路
根尾宇津志	土場				1
根尾高尾	谷野				1
根尾高尾	吉尾	6	6		1
根尾平野	裏山	5	5		1
根尾平野	吉尾向				1
根尾水鳥	江浪	6	6		1
根尾水鳥	中又				1
根尾水鳥	高畑平		11		1
根尾樽見	島		2		1
根尾板所	新行堂		12		1
根尾市場	木戸平	5	5		1
根尾中	神洞		3		1
根尾門脇	片歩岐		4		1
根尾門脇	尾砂谷				1
根尾大井	茶屋前				1
根尾大井	北出山				1
根尾大井	降り尾		1		1
根尾大井	大谷筋糠塚				1
根尾大井	大谷筋				1
根尾大井	大谷筋No.2				1
根尾大井	大谷筋No.3				1
根尾長嶺	小屋戸				1
根尾天神堂	岡谷	5	5		1
根尾天神堂	向木山				1
根尾長島	山之下				1
根尾能郷	平山		11		1
根尾能郷	松原				1
根尾能郷	藤谷				1
根尾能郷	藤谷No.2				1
根尾能郷	兎谷				1
根尾能郷	中上原	5	5		1
根尾能郷	半中				1
根尾能郷	遊谷				1
根尾能郷	倉見				1
根尾能郷	倉見No.2				1
根尾能郷	倉見No.3				1
根尾能郷	倉見No.4				1
根尾黒津	玄場平				1
根尾黒津	棚ヶ下				1

所在地		保全対象			
大字	字	人家	人家	公共施設	道路
根尾黒津	中畑				1
根尾黒津	村之内				1
根尾黒津	古宮				1
根尾黒津	宮平				1
根尾黒津	須合				1
根尾黒津	須合No.2				1
根尾黒津	須合保木西方				1
根尾黒津	村之内		3		1
根尾黒津	越新谷				1
根尾西板屋	下葛		3		1
根尾西板屋	上葛	6	6		1
根尾西板屋	上葛No.2				1
根尾東板屋	上ノ山				1
根尾東板屋	上ノ山No.2		12		1
根尾東板屋	上ノ山No.3		14		1
根尾東板屋	賀虎		13		1
根尾東板屋	跡路向				1
根尾東板屋	与戸				1
根尾東板屋	跡路				1
根尾東板屋	宮下		2		1
根尾口谷	岩倉		1		1
根尾奥谷	岩上				1
根尾奥谷	檜谷				1
根尾奥谷	花王子				1
根尾奥谷	尾並板		1		1
根尾奥谷	村上				1
根尾西小鹿	沼原	6	6		1
根尾西小鹿	尾崎				1
根尾東小鹿	尾寄谷	6	6		1
根尾西小鹿	桶谷				1
根尾松田	桶谷				1
根尾松田	道谷				1
根尾松田	道谷No.2				1
根尾松田	中村		12		1
根尾松田	上村		4		1
根尾松田	初鹿谷				1
根尾松田	初鹿谷No.2				1
根尾東板屋	川瀬				1
根尾松田	川瀬No.2				1
根尾下大須	上川瀬				1
根尾下大須	岩井谷				1

所在地		保全対象			
大字	字	人家	人家	公共施設	道路
根尾下大須	入口洞				1
根尾大須	郷村				1
根尾大須	越田土				1
根尾大須	越田土No.2				1
根尾能郷					1
根尾能郷No.2					1
根尾黒津	越新谷				1
根尾黒津	村之内				1
根尾板所	入会脇出			1	1

